

BMW R 850 R - Déc. 2000


Roues à rayons - pas d'A.B.S.

LA CENTRALE CLIGNOTANTE



Les différents "relais" situés dans la boîte à relais située sous la selle avant comprennent.

- (1) Le relais de démarreur
- (2) Le relais de délestage ou de "soulagement"
- (3) Le relais de klaxon
- (4) Le relais de la pompe à carburant
- (5) Le relais du système Motronic
- (6) Le relais d'alerte ABS qui n'existe pas sur ma moto (Pas d'ABS : Ouf !)
- (7) L'emplacement de la fiche de codage du Motronic
- (8) Le stabilisateur de jauge à carburant
- (9) La centrale clignotante




La centrale clignotante gère les clignotants avant et arrière commandés par les interrupteurs des poignées D et G ainsi que le warning commandé par l'interrupteur sur le T de fourche.

Sur ma moto , la référence BMW de ma centrale est 61312306979 (DELPHI E9254.L)
12V 2(4) x 21W + 1(2) + 3W

Sur OEM : Relais clignotant 61317679867 \$155.89 le boîtier semble avoir la même référence DELPHI

(41) CENTRALE CLIGNOTANTE R850R 2000

Ref = 61317679867



DL 07/02/21 livre de détails
mais parfois non exempt d'erreurs

Les Commandes de clignotants



L'arrêt des clignotants n'est pas automatique , il faut appuyer sur le bouton jaune avec les deux petites flèches : <=>

La commande de Warning



L'interrupteur du warning est celui du milieu.


Celui de droite ne sert à rien , il concerne l'ABS que je n'ai pas.


Celui de gauche ne sert à rien non plus : il actionne les poignées chauffantes sous les tropiques , j'aimerais le remplacer par une option climatisation.

ERREUR à ne pas commettre

Il faut être attentif en sortant la centrale de son logement dans la boîte à relais car le connecteur est verrouillé sur la centrale par une petite anse en plastique fragile qu'il faut faire tourner avant d'extraire le relais du connecteur

Je l'ai évidemment cassée et j'ai dû faire une réparation de fortune avec un brin de fil de cuivre en double et torsadé. Un fil à coudre ferait mieux l'affaire. Les photos devraient vous aider pour éviter la même mésaventure au démontage.







fantasiadl

06/09/2021