

BMW R 850 R - Déc. 2000


Roues à rayons - Pas d'A.B.S.

RELAIS de KLAXON



Le relais de klaxon est situé dans la boîte à relais sous la selle avant.

- (1) Le relais de démarreur
- (2) Le relais de délestage ou de "soulagement"
- (3) Le relais d'avertisseur sonore
- (4) Le relais de la pompe à carburant
- (5) Le relais du système Motronic
- (6) Le relais d'alerte ABS qui n'existe pas sur ma moto (Pas d'ABS)
- (7) L'emplacement de la fiche de codage du Motronic
- (8) Le stabilisateur de jauge à carburant
- (9) La centrale clignotante



Le relais de Klaxon sert à éviter de faire passer la forte intensité consommée par le Klaxon dans le bouton de commande de Klaxon située sur le commodo Gauche.

Par contre, comme son alimentation passe par le relais de délestage, il est coupé lorsqu'on appuie sur démarreur.

Sur ma moto, sa référence BMW est 6136-1393 412 (Tyco V23073-B1005-X18)



Sur OEM : Minirelais travail jaune ref = 61366902041 = 16,92 \$

Atelier du roule toujours : Nouvelle référence BMW jaune = 61366902041 = 15,59 euros

Les relais de Délestage, de Klaxon, de Pompe à essence et de Motronic sont identiques.


Il suffit donc d'en avoir un seul de rechange en plus du relais démarreur.

Sinon, si on peut se passer de Klaxon le temps de rentrer, il peut remplacer l'un des trois autres.






RELAIS de KLAXON
(38) dans RMT
référence noire = 6136-1393 412
nouvelle référence jaune = 61366902041



DL 07/2021 libre de droits
mais parfois non exempt d'erreurs

**(29) KLAXON ENVIRONNEMENT
R850R 2000**



DL 07/2021 libre de droits
mais parfois non exempt d'erreurs

fantasiadl

06/09/2021